

# ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

Զեկույցի անվանումը՝ Աղբահանության իրականացում

Ժամկետները՝ 01/08/2018-31/10/2018

Աղբահանության կազմակերպումը


- Թումանյան – շրջիկ աղբատար մեքենա
- Մյուս բոլոր բնակավայրերը – կենտրոնացված աղբահանություն

Տեխնիկական ապահովվածությունը


- Կողային բարձմամբ մեկ աղբատար մեքենա՝ 2017 թվականի արտադրության
- ՄԿԶ- ԶԻԼ 43362 մեկ մեքենա՝ 2008թ. արտադրության

Բնակավայր	Աղբարկղերի առկայություն		
	Աղբարկղերի քանակ բնակավայրում	Աղբարկղերի տիպը (պլաստմասե, մետաղական, ներկված, փակվող կափարիչներով /չփակվող)	Աղբարկղերի տարողունակությունը
Թումանյան	0	-	-
Աթան	15	Մետաղական, փակվող կափարիչով	1.2 մ <sup>3</sup>
Ահնիձոր	18	Մետաղական, փակվող կափարիչով	1.2 մ <sup>3</sup>
Լորուտ	15	Մետաղական, փակվող կափարիչով	1.2 մ <sup>3</sup>
Շամուտ	9	Մետաղական, փակվող կափարիչով	1.2 մ <sup>3</sup>
Քարինջ	12	Մետաղական, փակվող կափարիչով	1.2 մ <sup>3</sup>
Մարց	15	Մետաղական, փակվող կափարիչով	1.2 մ <sup>3</sup>
Ընդամենը	84		

Աղբահանության ծառայության որակի հետ կապված բաղադրիչների գնահատումը Թումանյան բնակավայրի բնակիչների կողմից:



**Աղբահանության ծառայություններից բնակչության բավարարվածությունը Թումանյան համայնքի բնակավայրերի համար**



**Մոնիթորինգի արդյունքների ամփոփաթեթը Թումանյան համայնքի համար՝**

Նորմատիվների պահանջներ	Արդյունք	Միավոր
Չի համապատասխանում-0 միավոր Մասամբ է համապատասխանում – 1 միավոր Լիովին համապատասխանում է – 2 միավոր		
<b>Աղբի կոնտեյներներ</b>		
Աղբամանները տեղադրված են պատվանդանի վրա (բետոնե, երկաթյա)	Ոչ	0
Աղբամանի/աղբամանների շուրջ երեք կողմից պատնեշի/ցանկապատի առկայություն	Ոչ	0
Աղբամանը տեղադրված չեն մայթի, սիզամարգերի վրա կամ փողոցի երթևեկելի հատվածում	Մասամբ	1
Պահպանված է մոտակա բնակելի տնից/շենքից աղբամանների կետի նվազագույն հեռավորությունը	Մասամբ	1
Կոնտեյներների վրա առկա էին աղբահանություն իրականացնող կազմակերպության անվանումը, հեռախոսահամարը կամ ցանկացած այլ կոնտակտային տվյալ	Ոչ	0
Ընդհանուր առմամբ լցված էր աղբամանների 2/3-ից ոչ ավելին	Այո	2
Աղբի կոնտեյներների հարակից տարածքը եղել է մաքուր	Այո	2
<b>Աղբատար մեքենա</b>		
Աղբի կոնտեյներների վայրին մոտենալիս կամ այդ վայրից մեկնելիս աղբատար մեքենայի թափքը եղել է փակ	Այո	2
Աղբատար մեքենայի թափքից առկա չէ աղբաջրերի բացթողնում	Այո	2
Աղբատար մեքենայի վրա առկա էր աղբահանություն իրականացնող կազմակերպության անվանումը, հեռախոսահամարը կամ այլ կոնտակտային տվյալներ:	Այո	2
Աղբահանություն իրականացնող աշխատակիցները կրում էին արտահագուստ և սանիտարական ձեռնոցներ	Ոչ	0
<b>Կենտրոնացված աղբավայր</b>		
Աղբավայրը ցանկապատված է	Ոչ	0
<b>Ընդամենը արդյունք</b>	12 միավոր	

Սույն տեղեկատվությունը տրամադրվել է «Մասնակցային մոնիթորինգ՝ հանուն խելացի համայնքների ստեղծման Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում, որի նպատակն է նպաստել Շիրակի, Լոռու և Տավուշի մարզերի 6 խոշորացված համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը:

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության կողմից:

